



SPRL Delcambe Chaussures

Rue Montavaux, 118

7080 Frameries

TVA : BE0411933462

Facture N°19-041

Date : 29/04/19

Vos ref.:

V.TVA:

Objet : Inspection de la plate-forme entrepôt et réparation sur 4 infiltrations franches.				
	QT	PU	UM	TOT
1 Mise en chantier, sécurité, protections individuelles et collectives	1	0	FF	0,00€
2 Déplacement véhicule atelier	1	0	FF	0,00€
3 Inspection plate forme entrepôt	2400	0,50	M2	1 200,00€
4 Nettoyage à l'acide solvété pour favoriser les soudures par thermofusion	12	55,00	PC	660,00€
5 F&Pose solvant pour favoriser l'accrochage avec la nouvelle membrane d'étanchéité (solvé) en PVC	12	85,00	FF	1 020,00€
6 Réalisation étanchéité en PVC inclus finitions	12	205,00	PC	2 460,00€
7 Nettoyage des chéneaux et évacuation de la vase	180	4,95	ML	891,00€
8 Réalisation d'un rapport photographique	1	0	FF	0,00€
9 Nettoyage quotidien du chantier au fur et à mesure des travaux	1	0	FF	0,00€
10 En votre aimable règlement sur compte CPH : BE92 1262 1506 3723				
Merci, Georges Rifugi Administrateur délégué				

Chantier : Rue Montavaux, 118 7080 Frameries

TOTAL HTVA

6 231,00€

TVA : 0% cocontractant

0,00€

Palement au grand comptant.

TOTAL TVAC

6 231,00€

05D80E6C-C572-4700-AA7A-067F7BA40211



10630E8D-C48B-4E80-B8F2-60A04287673



198B2D1A-D62C-4CC8-9214-88693323CD3B



1A81E3CA-D1E8-4028-9EB2-CC425D614C9D




2190E235-F283-41E7-BD51-0CC32EA59F12



3446755F-6BA8-41C7-8D43-0C242AD804F6



49A81E28-F65E-469F-A3CD-8A13D7C5F0F1



51A8FABD-244D-48CC-B3FD-DB0F07DDF723



53C5D367-00F7-4729-864D-76D9D4419AB5



55906AB3-A838-4C7B-A451-3D0E58477678



5E011DC2-5596-434D-B963-8764D0D285AC5



616AB62A-C58B-4364-BB44-30C1CB7F6CB4




754CF0C7-CC08-409D-BF67-0039E1B8DECE



82A0C6E2-5E44-4948-B1D2-443D305C28D0



98FB30E0-B891-4512-BA9F-EBB3CE975840



8E048AE5-865B-4733-909E-A14F19193669



8EEA97C0-D307-4CFF-A62D-D62257A41009




96F467F3-064C-4912-A5EA-DAC3338E95CA



9AC2C90C-9120-4941-895D-98B3F06D7449



9C30147D-2153-429A-8C2B-4869567432F3



9CD83737-C5B3-42A4-8C8D-2CA4E77B8F73




9F856266-B3CD-448C-B4BC-0F00209BA3A2



A1EA1896-91BB-42CB-882C-FA273EEA6DE8



A7E18BE1-FCE3-4821-9031-634F67E1FA47



A914E44B-3ACA-4E6D-AAAE-539826291F44



BCFB1D76-0AAA-458F-9817-D85E81FB1EEA



C461469C-538C-416F-9F15-34D9AFAE3630



B61F8196-5B28-4FD3-97E4-D4DD0390FF8A



BD4FF8E8-D2E1-47BF-8BAA-A5AC33AB17AD



C4A6D6E6-7A76-41DE-8BEF-209A061F7632



CA6A2557-380A-475B-A80C-E7298737B343



CF3874ED-399C-4ED6-8837-9602579AA09D



D20F8889-F C96-4D69-B2A2-9244A7FE94CB



DSCN1295.JPG



DSCN1296.JPG



DSCN1297.JPG



DSCN1298.JPG



DSCN1299.JPG




DSCN1300.JPG




DSCN1301.JPG



DSCN1302.JPG



DSCN1303.JPG



DSCN1304.JPG



DSCN1305.JPG



DSCN1306.JPG



DSCN1307.JPG




DSCN1308.JPG



DSCN1309.JPG



DSCN1310.JPG



DSCN1311.JPG



DSCN1312.JPG



DSCN1313.JPG



DSCN1314.JPG



DSCN1315.JPG



DSCN1316.JPG



DSCN1317.JPG




DSCN1318.JPG



DSCN1319.JPG



DSCN1320.JPG



DSCN1321.JPG



DSCN1322.JPG



DSCN1323.JPG



DSCN1324.JPG



DSCN1325.JPG



ER0DDCFE-F133-45D8-863D-E582199EAAA8



ER003EF5-9679-4431-B8C2-C5AC7A434F75



F6BF1756-F241-45B4-B909-D86AE983D345



F7EF682C-6FBA-495F-8F9C-17552293165E

