

Photo 1



Photo 3




Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 8'



Photo 8''





Devis N°19-082

Date : 27/02/19

Contact : 0478 98 25 37 065 710 234

Mail:jscannella@cora.be

Cora La Louvière

M.Scannella Joseph

Rue de la Franco-Belge, 28

7100 La Louvière

	Objet : Diverse réparation concernant la toiture plate par une nouvelle membrane bitumineuse en APP ardoisé + divers. Zone B11	QT	PU	UM	TOT
1	Déplacement véhicule atelier	1	150,00	FF	150,00€
2	Mise en chantier, sécurité, protections individuelles et collectives	1	300,00	FF	300,00€
3	Mise en chantier, sécurité, nettoyage	1	0	FF	0,00€
4	Intervention voir photo 1 : relevé vertical -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une nouvelle membrane d'étanchéité	1	125,00	PC	125,00€
5	Intervention voir photo 2 : étanchéité tubulure en Inox (2 pièces) -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité -Fourniture et pose d'un mastic bitumineux	2	245,00	PC	490,00€
6	Intervention voir photo 3 : relevé vertical + partie plane - Enlevement de l'étanchéité existante non adhérente - Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence - Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité	1	125,00	PC	125,00€
7	Intervention voir photo 4 : Etanchéité bitumineuse périphérique caisson (excepté côté coupole) + 2 tubulures -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité -Fourniture et pose d'un mastic bitumineux	1	585,00	PC	585,00€
8	Intervention voir photo 5 : relevé vertical + partie plane - Enlevement de l'étanchéité existante non adhérente - Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence - Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité	1	125,00	PC	125,00€
9	Intervention voir photo 6 : relevé vertical -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une nouvelle membrane d'étanchéité	1	125,00	PC	125,00€
10	Intervention voir photo 7 : relevé vertical et plane - Enlevement de l'étanchéité existante non adhérente - Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence - Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité	1	195,00	PC	195,00€
11	Intervention voir photos 8, 8' et 8" : remplacement de l'avaloir + nouvelle étanchéité -Enlèvement de l'avaloir en plomb défectueux -Enlèvement de l'étanchéité existante non adhérente et préparation -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Réalisation sur mesure d'un n nouveau valoir en plomb diam 100 -Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité -Fourniture et pose d'un mastic bitumineux	1	765,00	PC	765,00€

12 Pas de garantie sur les réparations.

Chantier : Rue de la Franco-Belge, 28 7100 La Louvière

TOTAL HTVA

2 985,00€

Tva 0 à définir par vos soins.

0,00€

Paiement au grand comptant.

TOTAL TVAC

2 985,00€