

Photo 1



Photo 2



Photo 3



Photo 4



Photo 5



Photo 6



Photo 7



Photo 8



Photo 8'



Photo 8''





Ypsoroof - Ipsotoit

135 rue montavaux, 7080, Frameries

065/793325. Entr.:BE0443870515

Banque CPH IBAN:BBE75

Compte: BE92 1262 1506 3723

Devis N°19-082

Date : 27/02/19

Contact : 0478 98 25 37 065 710 234

Mail:jscannella@cora.be

Cora La Louvière

M.Scannella Joseph

Rue de la Franco-Belge, 28

7100 La Louvière

| | | QT | PU | UM | TOT |
|----|--|----|--------|----|---------|
| 1 | Déplacement véhicule atelier | 1 | 150,00 | FF | 150,00€ |
| 2 | Mise en chantier, sécurité, protections individuelles et collectives | 1 | 300,00 | FF | 300,00€ |
| 3 | Mise en chantier, sécurité, nettoyage | 1 | 0 | FF | 0,00€ |
| 4 | Intervention voir photo 1 : relevé vertical -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une nouvelle membrane d'étanchéité | 1 | 125,00 | PC | 125,00€ |
| 5 | Intervention voir photo 2 : étanchéité tubulure en Inox (2 pièces) -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité -Fourniture et pose d'un mastic bitumineux | 2 | 245,00 | PC | 490,00€ |
| 6 | Intervention voir photo 3 : relevé vertical + partie plane - Enlevement de l'étanchéité existante non adhérente - Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence - Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité | 1 | 125,00 | PC | 125,00€ |
| 7 | Intervention voir photo 4 : Etanchéité bitumineuse périphérique caisson (excepté côté coupole) + 2 tubulures -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité -Fourniture et pose d'un mastic bitumineux | 1 | 585,00 | PC | 585,00€ |
| 8 | Intervention voir photo 5 : relevé vertical + partie plane - Enlevement de l'étanchéité existante non adhérente - Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence - Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité | 1 | 125,00 | PC | 125,00€ |
| 9 | Intervention voir photo 6 : relevé vertical -Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence -Fourniture et pose d'une nouvelle membrane d'étanchéité | 1 | 125,00 | PC | 125,00€ |
| 10 | Intervention voir photo 7 : relevé vertical et plane - Enlevement de l'étanchéité existante non adhérente - Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence - Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité | 1 | 195,00 | PC | 195,00€ |
| 11 | Intervention voir photos 8, 8' et 8" : remplacement de l'avaloir + nouvelle étanchéité - Enlèvement de l'avaloir en plomb défectueux - Enlèvement de l'étanchéité existante non adhérente et préparation - Fourniture et pose d'un vernis d'adhérence - Réalisation sur mesure d'un nouveau valoir en plomb diam 100 - Fourniture et pose d'une membrane d'étanchéité - Fourniture et pose d'un mastic bitumineux | 1 | 765,00 | PC | 765,00€ |

| | | | | |
|----|--|--------------------------------|-----------|--|
| 12 | Pas de garantie sur les réparations. | - | - | |
| | Chantier : Rue de la Franco-Belge, 28 7100 La Louvière | TOTAL HTVA | 2 985,00€ | |
| | | Tva 0 à définir par vos soins. | 0,00€ | |
| | Paiement au grand comptant. | TOTAL TVAC | 2 985,00€ | |